

# Anleitung zur MDAC+ Treiber Installation.

Sie müssen den Gerätetreiber vor der ersten Inbetriebnahme Ihres RESTEK MDAC+ installieren.

Unter Windos® 7 & 8 müssen Sie die Treiber Überprüfung kurzzeitig deaktivieren.



Entpacken Sie den Treiber und führen Sie das Programm Setup.exe aus.

Im Setup-Fenster klicken Sie auf "Next" um mit der Installation fortzufahren.

Wenn Sie den MDAC Plus nicht angeschlossen haben erscheint diese Meldung. Bitte den MDAC anschliessen und im Setup-Fenster mit "Next" fortfahren.


Da der Treiber nicht von uns hergestellt wird, können wir keine Haftung für Schäden übernehmen!

Mit "Next" wird weiter installiert.




Suchen Sie den Ort aus, wo sie den Treiber installieren wollen.

Um die Installation zu starten, schließen sie die Installation mit „Install“ ab.




Die Dateien werden nun kopiert und installiert.




Diese Fehlermeldung ignorieren und fortsetzen!




Die Vorinstallation vom Treiber ist nun abgeschlossen.



Wenn der MDAC an einem USB Anschluss vom System erkannt wird, muss der Treiber für diesen Anschluss noch eingerichtet werden.



Diese Fehlermeldung ignorieren und fortsetzen !



Der MDAC ist nun installiert und kann nun über geeignete Abspielsoftware betrieben werden.